



### FICHE TECHNIQUE

Mesurez avec précision l'humidité relative, la température ambiante et le point de rosée. Il est équipé d'un affichage ACL rétroéclairé, d'une mémoire pouvant stocker 999 mesures et d'alarmes réglables par l'utilisateur.

#### Caractéristiques

- Mesure l'humidité relative, la température ambiante et les températures du point de rosée et du bulbe humide
- L'ACL rétroéclairé affiche simultanément la température et l'humidité relative sélectionnées
- °C ou °F sélectionnables par l'utilisateur
- Fonctions de maintien des données et MAX/MIN
- Alarmes réglables par l'utilisateur avec indicateurs visuels
- Taux d'échantillonnage sélectionnable par l'utilisateur
- Stockage manuel et automatique des données
- La mémoire interne stocke jusqu'à 999 groupes de données
- Visualisation des données stockées, des graphiques ou des mesures en temps réel à l'aide d'un logiciel
- Indicateur de pile faible et arrêt automatique
- Comprend étui de transport souple moyen format, câble USB et piles

#### Spécifications

##### Température

Gamme de mesure:	-20 à 70°C (-4 à 158°F)
Précision:	±0.3°C (±0.5°F)
Résolution:	0.1°C/°F

##### Point de rosée

Gamme de mesure:	-78.2 à 70°C (-109 à 158°F)
Accuracy:	± 0.8°C (1.4°F)
Résolution:	0.1°C/°F

##### Humidité

Gamme de mesure:	0 à 99.9 % HR
Précision:	±2 % HR
Résolution:	0.1 % HR

##### Spécifications générales

Affichage:	ACL
Affichage rétroéclairé:	Oui
Maintien des données:	Oui
Min:	Oui
Max:	Oui
Alarmes haut/bas:	Oui (visuel)
Indicateurs d'alarme:	Haut (rouge), bas (bleu)
Clip ceinture	Oui
Enregistrement de données:	Oui
Horloge en temps réel et dateur:	Oui
Taux d'échantillonnage sélectionnable:	Oui (1s à 59min et 59s)
Mise hors tension automatique:	Oui (marche/arrêt, 5-60 minutes)
Indicateur de piles faibles:	Oui
Alimentation:	4 x AA piles ou USB-C
Mémoire interne:	Oui (Jusqu'à 999 groupes)
Connectivité PC:	Câble USB (Type-C)
Logiciel:	Oui (télécharger du site web)
Compatibilité du logiciel:	Windows 7/8/10/11
Certifications:	CE, ROHS
Température de fonctionnement:	-20 à 70°C (-4 à 158°F)
Température de stockage:	-10 à 60°C (14 à 140°F)
Gamme d'humidité de fonctionnement:	0-99.9 %
Dimensions:	155 x 50 x 28mm (6.1 x 1.97 x 1.1")
Poids:	102g (3.6oz)

Modèle	Description
<b>R6040</b>	Psychromètre/thermo-hygromètre
<b>CA-05A</b>	Étui de transport souple moyen format
<b>R6040-NIST</b>	Psychromètre/thermo-hygromètre & NIST